


FIG. 1

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6





FIG. 7



8/23

FIG. 8





FIG. 9



10/23

FIG. 10





FIG. 11

12/23

FIG. 12





FIG. 13

FIG. 14




FIG. 15





FIG. 16


FIG. 17

FIG. 18




FIG. 19

		INVERSION MECHANISM	IMAGE FORMING MECHANISM	LEADING END/GUIDE RESISTANCE
EN100	n α	100 4.0	220 4.8	60 6.0
SPRINGHILL	n α	80 4.0	180 4.8	48 6.0

FIG. 20





FIG. 21

FIG. 22




FIG. 23